


Wytyczne do konstrukcji zestawów rolet aluminiowych



g – grubość płyty meblowej [mm]

G – głębokość szafki [mm]

H – wysokość zewnętrzna szafki [mm]

S – szerokość zewnętrzna szafki [mm]

Sw – szerokość wewnętrzna szafki [mm]


Sw = $S - 2 \cdot g$

Hw – wysokość wewnętrzna szafki [mm]


Hw = $H - 2 \cdot g$

G – min. 350 [mm] ZESTAW 1 i min. 370 [mm] ZESTAW 3


ZESTAW 1 – PROWADNICA ZEWN. + BLENDA 2 + ŚLIACZNICA + MECHANIZM UNOSZĄCY




ZESTAW 2 – PROWADNICA ZEWN.+WEWN. + BLENDA 2 + ŁUKI + MECHANIZM UNOSZĄCY



ZESTAW 3 – PROWADNICA WEWN. + BLENDA 1 + ŚLIACZNICA + MECHANIZM UNOSZĄCY



ZESTAW 4 – PROWADNICA WEWN. + BLENDA 1 + ŁUKI + MECHANIZM UNOSZĄCY



WYTYCZNE DO WYKONANIA ZESTAW 1

1. Minimalna głębokość szafki 350mm
2. Maksymalna wysokość szafki 1200mm
3. Minimalna szerokość szafki 400mm
4. Maksymalna szerokość szafki 1000mm
5. L_{PZ} – długość prowadnicy zewnętrznej
 $L_{PZ} = H_w - 80$ [mm] (AL272) x2
6. S_B – szerokość blendy (AL275) x1
 $S_B = S_w - 26$ [mm]
7. L_{MPZ} – długość maskownicy prowadnicy zewn.
 $L_{MPZ} = H_w + 28$ [mm] (AL273) x2
8. S_{LZ} – długość listwy zamkowej
 $S_{LZ} = S_w - 30$ [mm] (AL276 v AL277) x1
9. S_M – szerokość maty (AL270, AP710)
 $S_M = S_w - 12$ [mm]
10. H_M – wysokość maty
 $H_M = H_w$
11. Mechanizm unoszący (710D.xxxx.ZWI) x1
12. Ślimacznica [kpl.] (710D.xxxx.SLI) x1
13. Zaślepki prowadnicy LD+LG+PD+PG (710D.xxxx.ZPZ) x 1 [kpl.]
14. L_L – długość linki zwijaka
 $L_L = H_w + 150$ [mm]
15. Wkręty (4 x 16 mm) – 25 szt.
16. Ślizgacze żaluzji (710D.xxxx.AZZ)
17. Ślizgacze listwy zamkowej (710D.xxxx.AZG) x 1 [kpl.]

xxxx – znacznik koloru lub długości

WYTYCZNE DO WYKONANIA ZESTAW 2

1. Minimalna głębokość szafki 150mm
2. Maksymalna wysokość szafki 1200mm
3. Minimalna szerokość szafki 400mm
4. Maksymalna szerokość szafki 1000mm
5. L_{PZ} – długość prowadnicy zewnętrznej
 $L_{PZ} = H_w - 55$ [mm] (AL272) x2
6. S_B – szerokość blendy (AL275) x1
 $S_B = S_w - 26$ [mm]
7. L_{MPZ} – długość maskownicy prowadnicy zewn.
 $L_{MPZ} = H_w + 28$ [mm] (AL273) x 2
8. L_{PWW} – długość prowadnicy wewnętrznej pionowej
 $L_{PWW} = H_w - 55$ [mm] (AL271) x2
9. L_{PWH} – długość prowadnicy wewnętrznej poziomej
 $L_{PWH} = (G - 110) + 18$ [mm] (AL271) x2
10. S_{LZ} – długość listwy zamkowej
 $S_{LZ} = S_w - 30$ [mm] (AL276 v AL277) x1
11. S_M – szerokość maty (AL270, AP710)
 $S_M = S_w - 12$ [mm]
12. H_M – wysokość maty
 $H_M = H_w$
13. Mechanizm unoszący (710D.xxxx.ZWI) x1
14. Łuki x2 [kpl.] (710D.xxxx.LPZ)
15. Zaślepki prowadnicy LD+LG+PD+PG (710D.xxxx.ZPZ) x 1 [kpl.]
16. L_L – długość linki zwijaka
 $L_L = H_w + 150$ [mm]
17. Wkręty (4x 16 mm) – 20 szt
18. Wkręty (3x 16 mm) – do prowadnic wewnętrznych !!! – 14 szt.
19. Ślizgacze żaluzji (710D.xxxx.AZZ)
20. Ślizgacze listwy zamkowej (710D.xxxx.AZG) x 1 [kpl.]

xxxx – znacznik koloru lub długości

WYTYCZNE DO WYKONANIA ZESTAW 3

1. Minimalna głębokość szafki 370mm
2. Maksymalna wysokość szafki 1200mm
3. Minimalna szerokość szafki 400mm
4. Maksymalna szerokość 1000mm
5. L_{PW} – długość prowadnicy wewnętrznej
 $L_{PW} = H_w - 80$ [mm] (AL271) x2
6. S_B – szerokość blendy (AL274) x1
 $S_B = S_w - 26$ [mm]
7. L_{MPW} – długość maskownicy prowadnicy wewn.
 $L_{MPW} = H_w$ (AL283) x2
8. S_{LZ} – długość listwy zamkowej
 $S_{LZ} = S_w - 30$ [mm] (AL276 v AL277) x1
9. S_M – szerokość maty (AL270, AP710)
 $S_M = S_w - 12$ [mm]
10. H_M – wysokość maty
 $H_M = H_w$
11. Mechanizm unoszący (710D.xxxx.ZWI) x1
12. Ślimacznica [kpl.] (710D.xxxx.SLI) x1
13. L_L – długość linki zwijaka
 $L_L = H_w + 150$ [mm]
14. Wkręty (4x 16 mm) – 18 szt
15. Wkręty (3x 16 mm) – do prowadnicy 8 szt
16. Ślizgacze żaluzji (710D.xxxx.AZZ)
17. Ślizgacze listwy zamkowej (710D.xxxx.AZG) x 1 [kpl.]

xxxx – znacznik koloru lub długości

WYTYCZNE DO WYKONANIA ZESTAW 4

1. Minimalna głębokość szafki 150mm
2. Maksymalna wysokość szafki 1200mm
3. Minimalna szerokość szafki 400mm
4. Maksymalna szerokość 1000mm
5. L_{PWW} – długość prowadnic wewnętrznych pionowych
 $L_{PWW} = H_w - 55$ [mm] (AL271) x4
6. L_{PWH} – długość prowadnic wewnętrznych poziomych
 $L_{PWH} = G - 112$ [mm] (AL271) x2
7. S_B – szerokość blendy (AL274) x1
 $S_B = S_w - 26$ [mm]
8. L_{MPW} – długość maskownicy prowadnicy wewn.
 $L_{MPW} = H_w$ (AL283) x2
9. S_{LZ} – długość listwy zamkowej
 $S_{LZ} = S_w - 30$ [mm] (AL276 v AL277) x1
9. S_M – szerokość maty (AL270, AP710)
 $S_M = S_w - 12$ [mm]
10. H_M – wysokość maty
 $H_M = H_w$
11. Mechanizm unoszący (710D.xxxx.ZWI) x1
12. Łuki x2 [kpl.] (710D.xxxx.LPZ)
13. L_L – długość linki zwijaka
 $L_L = H_w + 150$ [mm]
14. Wkręty (4x 16 mm) – 9 szt
15. Wkręty (3x 16 mm) – do prowadnic wewnętrznych !!! – 22 szt.
16. Ślizgacze żaluzji (710D.xxxx.AZZ)
17. Ślizgacze listwy zamkowej (710D.xxxx.AZG) x 1 [kpl.]

xxxx – znacznik koloru lub długości